

Исх.№ XXXX-ЭКР от XX.05.2017г.

Общество с ограниченной  
ответственностью «Научно-  
производственного объединения  
«Ростар». Основной государственный  
регистрационный номер 1021606953070  
Генеральному директору Дюльдину

на вх.№ XXX-ЭКР от XX.05.2017г.

Олегу Евгеньевичу

423600, Российская Федерация,  
Республика Татарстан, Елабужский район,  
город Елабуга, улица Большая  
Покровская, дом 5

Информационное письмо.

В ответ на ваше письмо вх. № XXX-ЭКР от XX.05.2017 года, поступившее от Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственного объединения «Ростар», основной государственный регистрационный номер: 1021606953070, адрес места нахождения: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, улица Большая Покровская, дом 5, в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОРЕСУРС», аккредитованного в качестве Органа по сертификации продукции ООО «ЭКОРЕСУРС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT49 выдан 14.07.2015 Федеральной службой по аккредитации), сообщает об отсутствии необходимости обязательного подтверждения соответствия (в любой форме) указанной ниже продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Компоненты транспортных средств:	
Втулка балансира 180.0003250485,	8708 80 990 9
Втулка балансира 180.20442252,	8708 80 990 9
Обойма балансира конусная 180.20466804,	8708 80 990 9
Балка задней подвески R5490-2919490-15,	8708 50 990 9
Гайка ремонтная M30 P5511-2919032,	7318 16 990 0
Гайка ремонтная M33 R55111-2919032,	7318 16 990 0
Гайка R63968-3414084,	7318 16 990 0
Гайка R63968-3414085,	7318 16 990 0
Гайка R63968-3414086,	7318 16 990 0
Гайка R63968-3414087,	7318 16 990 0
Буфер сжатия 15-0238-60R,	3926 90 970 9
Гайка 12-ти гранная M36x1,5 180-2904039,	7318 16 990 0
Заглушка 180-2904036-10,	3926 90 970 9
Втулка подшипника 5723.13R,	7326 90 980 1

*См. в базе  
номер по рекламации  
Азорова К.А. 04.06.17*





Составлено  
инженером по эксплуатации  
Федорова К.А. от 06.17



Упор плиты 63968-3414120-05R,	8708 80 990 9
Гайка крепления пальца 63968-2919032,	7318 16 990 0
Кольцо шарнира 180-2904033-51,	7318 21 000 9
Заглушка M20 R4386-2904016,	3926 90 970 9
Корпус шаровой R4386-2904033-11,	7326 90 980 1
Крышка шаровой R4386-2904033-12,	7326 90 980 1
Проушина R53949-2916073,	7326 90 980 1
Проушина R53949-2916074,	7326 90 980 1
Проушина R53949-2916075,	7326 90 980 1
Гайка поджимная R53949-2902716-12,	7318 16 990 0
Гайка регулировочная R53949-2902717-10,	7318 16 990 0
Контргайка R53949-2902717-12,	7318 16 990 0
Винт потайной R53949-2902724,	7318 16 990 0
Пластина верхней опоры R53949-2902715-20,	7326 90 980 1
Кронштейн балансира со стяжкой R65802-2918050,	8708 99 970 9
Кронштейн балансира со стяжкой R6580-2918050,	8708 99 970 9
Ось балансирной подвески R6580-2918054,	8708 99 970 9
Кронштейн задней подвески R65802-2918056,	8708 99 970 9
Кронштейн задней подвески R6580-2918056,	8708 99 970 9
Стяжка кронштейнов оси балансира 65801-2918189,	8708 99 970 9
Буфер R6580-2912624	3926 90 970 9
Крышка поджимная R6580-2918060,	7326 90 980 1
Башмак рессоры R6580-2918072	8708 99 970 9
Вставка лонжерона левая R6580-2918159,	8708 99 970 9
Вставка лонжерона правая R6580-2918158,	8708 99 970 9
Кронштейн реактивной штанги верхний R6580-2919090-10,	8708 50 990 9
Башмак рессоры с шарниром R6580-2918068,	8708 99 970 9
Шарнир башмака рессоры 180-2918080,	8708 99 970 9
Крышка поджимная R6580-2918060,	7326 90 980 1
Проставка R6580-2919085,	7326 90 980 1
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.2315 (состав:	8708 80 990 9
Кольцо стопорное ф68x2.5-1 DIN 472),	
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.2545 (состав:	8708 80 990 9
Кольцо проставочное 180.2000-061, Кольцо ламельное 180.2000-	
099),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3336 (состав:	
Кольцо стопорное ф75x2.5-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3337 (состав:	
Кольцо проставочное 180.3000-062, Кольцо стопорное ф75x2.5-1	8708 80 990 9
DIN 472),	
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3339 (состав:	8708 80 990 9
Кольцо стопорное ф75x2.5-1 DIN 472),	
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3544(состав: Кольцо	8708 80 990 9
проставочное 180.3000-062, Кольцо стопорное ф75x2.5-1 DIN	
472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3549 (состав:	
Кольцо проставочное 180.3000-062, Кольцо стопорное ф75x2.5-1	8708 80 990 9
DIN 472),	
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3553 (состав:	8708 80 990 9
Кольцо проставочное 180.3000-062, Кольцо стопорное ф75x2.5-1	
DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3554 (состав:	
Кольцо проставочное 180.3000-062, Кольцо стопорное ф75x2.5-1	8708 80 990 9
DIN 472),	
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.3585 (состав:	



Составлено  
 инспектор по таможенному надзору  
 Ю.А. Шишановская 07.06.17

Кольцо ламельное 180.3000-099),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5536 (состав: Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5539 (состав: Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5557 (состав: Кольцо проставочное 180.5000-062, Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5558 (состав: Кольцо проставочное 180.5000-062, Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5559 (состав: Кольцо проставочное 180.5000-062, Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5744 (состав: Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.6677 (состав: Кольцо стопорное ф95x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
(состав: Кольцо проставочное 180.6000-062, Кольцо стопорное ф95x3-1 DIN 472),	
Ремонтный комплект реактивной штанги 641-2919026 (состав: Кольцо проставочное 180.5000-062, Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 180.5533 (состав: Кольцо стопорное ф85x3-1 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги 642 РК (состав: Крышка штанги 630-2919060-02, Болт M12x1.25-6gx25 1/55403/21 табл. ВАЗ 10312),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги МАЗ М64221-2919 (состав: Кольцо проставочное М64221-2919061, Кольцо стопорное ф100x3 DIN 472),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект штанги R5511-2919000-15PK (состав: Крышка реактивной штанги Р630-2919060-01, Болт M10x1.25-6gx20 1/59705/21 табл. ВАЗ 10312, Шплинт разводной 6x60 1/07979/01 табл. ВАЗ 10195, Гайка ремонтная М33 55111-2919032),	8708 80 990 9
Ремонтный комплект реактивной штанги R5511-2919026-15PK (состав: Крышка реактивной штанги Р630-2919060-01, Болт M10x1.25-6gx20 1/59705/21 табл. ВАЗ 10312, Болт M30x2-90.88.016 R4386-2904014,	7318 15 300 9
Плита опоры правая передняя 63968-3414120-03R,	8708 80 990 9
Плита опоры правая передняя 63968-3414120-10R	8708 80 990 9
Подушка передней опоры, артикул (модель): 4308-1001020	8708 50 990 9
Опоры штанги стабилизатора, артикулы (модели): R53949-2916071, R53949-2916064, R53949-2916066, R53949-2916040	XXXXXXXXXX

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию стран членов ЕАЭС.

С уважением,  
 Руководитель (заместитель руководителя)

Ю.А. Шишановская