

**Общество с ограниченной ответственностью
« АВТО-ВИК »**

Юр.адрес:, 603004, Нижегородская обл, Нижний Новгород г., ул. Юлиуса Фучика, д.6а, зд.2, цех 3, пом.1,
Почтовый адрес : 603004, г.Н.Новгород, ул.Ю.Фучика, д.6А, (831) 262-20-12, 262-20-13
р/сч 40702810314170000662 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
к/сч 30101810422020000718 БИК 042202718, ИНН 5249130769 КПП 525601001

исх. № 172 от 19.07.2018г.

Директору Департамента по закупкам
интерьера и экстерьера
ООО «Управляющая компания
Группа ГАЗ»
В.И.Кудасову

Уважаемый Валерий Иванович !

В ответ на Ваше письмо № 379/001-018-03 от 12.07.18г. сообщая, что Электродвигатель
отопителя с ротором в сборе 3307-8101178 не подлежит обязательной сертификации.

Генеральный директор



А.Н.Беляков

83. Теплообменники и термостаты	10с, 11с	Должны обеспечиваться: герметичность радиаторов систем охлаждения двигателя и отопления салона при воздействии внутреннего статического давления 0,15 МПа; тепловая и гидравлическая эффективность теплообменников систем охлаждения воздуха не ниже 0,85 и 0,96 соответственно; эффективность термостатов; герметичность теплообменников систем охлаждения наддувочного воздуха при воздействии внутреннего статического давления, превышающего давление наддува двигателя на 0,05 МПа; герметичность теплообменников систем смазки при воздействии внутреннего статического давления, превышающего номинальное рабочее давление в системе смазки двигателя в три раза; сохранение герметичности и работоспособности после проведения испытаний на стойкость к внешним воздействиям: к циклическому изменению внутреннего давления; к внешнему вибрационному воздействию; к циклическому тепловому воздействию; к внешнему статическому воздействию (кручению); к коррозионному воздействию; к низкотемпературному воздействию.
---------------------------------	----------	--

3. Подтверждение соответствия компонентов не проводится в случае их поставки на сборочное производство транспортных средств.