

№ 04-46 от «02» 02 2016 г.

**ООО «Профсервис»**

Адрес: 152303, Ярославская обл.,  
Тутаевский р-н, г. Тутаев,  
ул. Р.Люксембург, 58, 47

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не включена** в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011, № 877:

Наименование продукции	Код ОКП
Натяжные устройства ремней привода агрегатов для автотракторных двигателей, артикулы: 7511-1307155, 841-1307155, 236-1307155, 238АК-1308110, 240Б-1308110, 238 АК-4611201-30, 236-3509300-А3	45 9100
Приводы агрегатов для автотракторных двигателей, артикулы: 236-1308011-Г2, 236-1308011-В2, 238НБ-1308011-В, 238НБ-1308011-В3, 238НБ-1308011-Г, 238НБ-1308011-Г2, 236НЕ-1308011-А2, 236НЕ-1308011-Б2, 238К-1308011-В, 236НЕ-1308011-Е2, 7514-1308011-01, 7514-1308011-02, 238НП-1308011, 238НП-1308011-В, 238НП-1308011-Б, 236НД-1308011-В, 236НД-1308011-А, 236НД-1308011, 236НЕ-1308011-А3, 236НЕ-1308011-Б3, 236НЕ-1308011-Д, 236НЕ-1308011-Е3, 236НЕ-1308011-И, 236НЕ-1308011-К, 238НП-1308011-Б2, 238К-1308011-В2, 238К-1308011-Г, 238НБ-1308011-Д, 7511-1308011-40, 238БК-1308011-Д	45 9100

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»

А.А. Гуцин

