



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03901/21

Серия **RU** № **0308047**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната 304. Телефон: +7 (495) 481-33-60. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД50. Дата решения об аккредитации: 26.01.2017.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНА АВТОМОТИВ РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603041, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Молодежный, дом 82  
Основной государственный регистрационный номер 1085256001687.  
Телефон: 78312335444 Адрес электронной почты: magnaautomotive@magna.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНА АВТОМОТИВ РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 603041, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Молодежный, дом 82  
Филиал изготовителя: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНА АВТОМОТИВ РУС". Место нахождения филиала: 248926, Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, проезд 1-й Автомобильный, дом 21

**ПРОДУКЦИЯ** Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств (согласно приложениям - бланки №№ 0828252, 0828253, 0828254).

Продукция изготовлена в соответствии с Конструкторской документацией (согласно приложениям - бланки №№ 0828252, 0828253, 0828254).

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8708109009, 8708299009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 0427/7-1АТС-2021, 0427/7-2АТС-2021 от 11.05.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71)

Схема сертификации: 11с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Правила ООН № 26-03 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

20.05.2021

**ПО** 19.05.2025

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)



Якушев Александр Андреевич  
(Ф.И.О.)

Анисимов Николай Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03901/21

Серия **RU** № **0828252**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708109009	<p>Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств:</p> <p>Бамперы, артикулы: 6RU807417 GRU; 6RU807421B GRU; 6RU807421C GRU; 6RU807221 GRU; 6RU807421D GRU; 6RU807421G GRU; 6RU807421F GRU; 6RU807221A GRU; 6RU807217 GRU; 6RU807217B GRU; 6RU807217A GRU; 5NU807421 GRU; 5NU807217 GRU; 5NU807217A GRU; 5NU807217D GRU; 5NU807217E GRU; 5NA807221 GRU; 5NR807217 GRU; 5NR807217A GRU; 5NR807421 GRU; 5NR807417 GRU; 60U807221B; 60U807221F; 60U807221C; 60U807221H; 60U807221J; 60U807421B; 60U807421C; 6265100Q1E; 8501000Q0G; 9682044277; 9682044077; 9682044377; 9682044477; 9682043777; 9683303277; 9810923277; 9810923377; 1608411780; 1608411680; 9818377977; 1608418080; 1608418680; 1621683280; 1621683380; 1618195380; 1609952980; 9801853277; 1609953080; 9801965177; 9801899977; 982465711T; 982292961T; 1635039280; 1635039480; 1635039380; 16350613XT; 163506141T; 16350615XT; 16350616XT; 98249263XT; 98233378XT; 982493391T; 982341861T; 982493401T; 982341851T; 6400F816; 6400F817; 6400H063; 6400H064; 6400H065; 6410D127; 6410D128; 6400G409; 6400G410; 6410C688; 6400G288; 6400G289; 6410C994; 6400H227; 6400H228; 6400H394; 6410D281; 6400J474; 6400J477; 6410D750; 6410D751; 6400K729; 6400K800; 6410F239; 6410F240; 620223UY0H; 85022JU14H; 62022KA10H; 85022KA10H; 60U807221M; 60U807417; 60U807421D; 5NA805901A; 5NR807217F; 5NR807217E GRU; 5NR807217G; 5NR807217G GRU; 5NR807217H; 5NR807217J; 5NR807221 GRU; 5NA807217F; 5NA807217G; 5NA807217H; 5NA807217J; 5NA807221B; 5NR807421; 5NR807421A GRU; 5NR807421A; 5NR807417; 5NR807417A GRU; 5NR807417A; 5NA807421; 5NA807421A; 5NA807417; 5NA807417A; 6NS807217; 6NS807221 GRU; 6NS807421; 6NS807417 GRU; 9682044777; 9682044877; 9682872377; 9682872577; 60U807217P; 60U807217Q; 6NS807217 GRU; 6NS807421 GRU; 6410C654; 5NU807217D; 9682044081; 9682044281; 5NR807221B GRU; 5NR807221B; 1680024181; 1680023981; 60U853343 9B9</p> <p>L2016512; L1877226; L1877243; L1719342; L1731174; L1521127; L1583591; 2075993; L2007498; 2202164; 1843979; 2250741; 2327107; 5CU 807 217 J GRU; 5CU 807 217 H GRU; 5CU 807 217 L GRU; 5CU 807 217 A GRU; 5CU 807 217 K GRU; 5CU 807 217 E GRU; 5CU 807 217 GRU; 5CU 807 217 D GRU; 5CU 807 421 C GRU; 5CU 807 417 C GRU; 5CU 807 421 A GRU; 5CU 807 417 A GRU; 5EU 807 217; 5EU 807 217 A; 5EU 807 217 B; 5EU 807 217 C; 5EU 807 217 D; 5EU 807 217 E; 5EU 807 421; 5EU 807 421 A; 5EU 807 421 Q; 5EU 807 221 M; 5EU 807 221 N; 5EU 807 221 P; 5EU 807 421 B; 5LU 807 421; 5LU 807 421 A; 5LU 807 421 B; 562807221; 562 807 221 A; 562807421; 57R807221; 5ER807221; 5ER 807 221 A; 5ER 807 221 B; 5ER 807 221 C; 5ER 807 221 D; 5ER 807 221 E; 5ER807421; 5ER 807 421 A; 5ER 807 421 B; A 909 880 04 00 0097; A 909 880 05 00 0097.</p>	<p>Конструкторская документация бамперы:</p> <p>6RU.807.417; 6RU.807.217; 6RU.807.417.A; 5NU.807.421; 5NR.807.217; 5NR.807.417; 60U.807.217; 60U.807.421.B; 60U.807.421; 6265100Q1E; 8501000Q0G; 9682044277; 9682044077; 9810964577; 9682043777; 9810923277; 9810923377; 9676889377; 1608418080; 9677031677; 9801853277; 9801899977; 9824657177; 9822929677; 9824693077; 9823336677; 9823315677; 9823338177; 9824926377; 9824933977; 6400F815; 6400H058; 6410D124; 6400G374; G36410D037; G36400G741; 6410D037; 620223UY0H; 85022JU14H; 62022KA10H; 60U.807.221.P; 60U.807.421.D; 5NA.805.901.A; 5NA.805.901.B; 5NA.807.217.DH; 5NA.807.217; 5NR.807.417.A; 5NA.807.417; 6NS.807.217; 6NS.807.421; 6NS.807.417; 9682044777; 9683299977; 60U.807.217.P; 6410D037; 620223UY0H; 562 807 221 A; 5NU.807.217; 9818377977; 85022KA10H</p> <p>A 909 880 04 00; A 909 880 05 00; 5CU 807 217; 5C6 807 217 D; 5CU 807 217; 5C6 807 217 D; 5CU 807 417 C; 5CU 807 417 A; TAB.019.510; 5LU 807 421; 5ER807217 5ER807417, 5EU 807 217, 5EU; 807 417, 5EU 807 417 A, TAB.019.511, 562807221, 562807421, 57R807221, GN15-17K835-AD+GN15-17K922-AB; GN15-17757-M-MG-25042018; GV44-17F771-BBW-20160812; GV44-17D781-AEW-20170825.</p>
8708299009	<p>Декоративные детали кузова и бампера, артикулы:</p> <p>6RU853653; 6RU853677C; 6RU853677C 9B9; 6RU853671 RYP; 6RU853651A 9B9; 6RU853651D 9B9; 6RU853651D RYP; 6RU853665C 9B9; 6RU853671C RYP; 6RU853671D BUS; 6RU853677A 9B9; 60U853677B 9B9; 60U853677C 9B9; 60U853677D 9B9; 60U853668; 9810964177; 9810963780; 9810963880; 9810963580; 98183789XT; 9818378080; 9818378180; 9676906180; 98013902XT; 98018850XT; 98018851XT; 9818287580; 98246669XT; 9822949080; 98229299XT; 98229312XT; 98279593XT; 623103013R; 623105529R; 60U853651A; 60U853651; 60U853677A; 60U853671B; 60U853677B; 60U853677C; 60U853671C; 60U853677D; 98153280XT; 5NA853677N; 6NS853651; 6NS853651 RYP; 6NS853651A; 6NS853651A RYP; 6NS853651C; 6NS853651C LDB; 6NS853651C RYP; 6NS853651B; 6NS853651B RYP; 6NS853653; 6NS853653B; 6NS853677; 6NS853677 9B9; 6NS853677A 9B9; 6NS853671 9B9; 6NS853677A; 9810964377; 9810964677; 9810964477; 9839661277; 5JA853668 9B9; 60U853668 9B9; 9810963881; 6RU805915A 9B9; 6RU807568B 9B9; 6RU807521 9B9; 6RU807522 9B9; 5NU807521 9B9; 5NU807521A 9B9; 5NU807521B 9B9; 5NR805903 9B9; 5NR805903A 9B9; 60U807061 9B9; 60U807521A 9B9; 1608418880; 9825460780; 850182233R; 60U807061; 60U807434A; 60U807434; 60U807521; 5NR805901; 5NR805901A; 5NA805901C; 5NA805901B; 5NR805901 9B9; 5NA805901B 9B9; 5NR805901 RYP; 5NR805903B; 5NR805903J; 5NR805903B 9B9; 5NR805903J 9B9; 5NR805903B RYP; 5NR805903J RYP; 5NA805901 9B9; 5NA805901A 9B9; 5NA805901 RYP; 5NA805901A RYP; 5NA805901; 5NA805901B RYP; 5NA807433A; 5NR807433; 5NR807521E 9B9; 5NR807521; 5NA805903B; 5NA805903J; 5NA807433B; 5NA807285B; 5NA805903B RYP; 5NA805903J RYP; 5NA807521E; 5NA807287H; 6NS805915; 60U807521 9B9; 6NS805915 9B9; 6NS807568B 9B9; 5NA805903B 9B9; 6NS807568B; 6NS807568C 9B9; 5JA807061 9B9; 5NA805903J 9B9;</p>	<p>Конструкторская документация декоративные накладки:</p> <p>6RU.853.651.A; 6RU.853.671.D; 6RU.853.671; 6RU.853.651.D; 6RU.853.671.C; 60U.853.677.A; 60U.853.668; 9810964177; 9810963780; 9810963880; 9810963580; 9818378977; 9818378077; 9818378177; 9676906170; 9801390280; 9801885077; 9801885177; 9815994277; 9824666977; 9822949080; 9822929977; 9822931277; 9827959377; 9824648177; 9824648677; 623103013R; 623105529R; 60U.853.651; 60U.853.671.B; 60U.853.671.C; 5NA.853.677.N; 6NS.853.651; 6NS.853.651.B; 6NS.853.677; 6NS.853.677.A; 6NS.853.671; 9839661277; 5JA.853.668; 9810963881;</p>

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)  
  
(подпись)

Якушев Александр Андреевич  
(ф.и.о.)

Аникин Николай Александрович  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД50.В.03901/21

Серия **RU** № **0828253**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	5360A239ZZ; 5360A239; 5360A240ZZ; 5360A240; 98246481XT; 98246486XT; 98018853DX; 1618185180; 9815326677; 9815326677; 98246882VD; 6RU853665A 9B9; 6RU853666C 9B9; 6RU854662C; 6RU854661C; 6RU853665F; 6RU853666F; 5NR805901A 9B9; 5NR805901A RYP; 6RU853666A 9B9; 6RU854661 9B9; 6RU854662 9B9; 6RU807241; 6RU807241 GRU; 6RU854661D BUS; 6RU854662D BUS; 6RU854661C RYP; 6RU854662C RYP; 6RU807937 GRU; 6RU807938 GRU; 6RU807241A GRU; 6RU807441A 9B9; 60U807241; 60U807367A 9B9; 60U807368A 9B9; 60U807681A 9B9; 60U807681B 9B9; 60U807681B; 60U807682B; 60U807682B 9B9; 60U807682A 9B9; 60U853761 2ZZ; 60U853761A; 60U853761A 9B9; 9682758677; 9810965677; 9810965777; 1608418980; 1608411880; 1608411980; 1608413980; 1608421880; 1608422480; 1608422680; 1608422780; 1608422880; 9676888180; 9818378280; 1618394080; 1618394180; 1618304580; 1609954280; 9802282677; 9802282577; 1609954380; 9801937477; 980193707; 16099590DX; 9802098177; 9802097977; 9801884180; 9801930977; 9801900077; 98018998DX; 98019306XT; 98019356XT; 98019360DX; 9801936780; 9801936880; 9801937180; 9801937080; 9801937480; 98020979DX; 98020981DX; 1618178780; 1618179480; 9815353777; 9815353877; 1618179680; 9815328277; 9815328677; 1618184680; 9815353177; 9815353077; 1618184780; 9815842177; 9815842377; 1618184880; 9815327177; 9815327677; 9815327377; 98159942XT; 9815326980; 98020979DX; 98246903XT; 982295041T; 98246882VV; 98247184VT; 98246336XT; 98246347XT; 98229401XT; 98229393XT; 98246336VD; 98246347VD; 9823052380; 9824667380; 98248763XT; 982331641T; 982497361T; 982497621T; 90901JU03H; 90901JU00H; 60U807241A; 60U807368A; 60U807681A; 60U807682A; 60U854661A; 60U854662A; 60U945105; 60U945106; 5NA807241B; 5NA853665F; 5NA853666F; 5NA853665H; 5NA853666H; 5NA853101J; 5NA853211D; 5NA807532C; 5NA807441B; 5H0853601D; 6N5853053; 6N5853765; 6N5853767; 6N5853768; 6N5853767A; 6N5853768A; 6N5807241 GRU; 6N5807241; 6N5853665; 6N5853666; 6N5854661 9B9; 6N5854662 9B9; 6N5853665 9B9; 6N5853666 9B9; 9B9; 6N5853666A 9B9; 6N5853661; 6N5853665A; 6N5853665A 9B9; 6N5853662; 6N5853666A; 6N5807833A 2ZZ; 6N5807834A 2ZZ; 6N5945105; 6N5945106; 9833752377; 9841214677; 5JA853607 2ZZ; 9810964481; 9810964381; 9810965177; 5NA853835B; 5NA807833A; 5NA853841D; 5NA853841C; 5NA853842C; 5NA807834A; 5NA853835E; 5NA853835D; 5NA853835C. 622545914R; 620261454R; 668110229R; 623104654R; 622547340R; 623102214R; 623105801R; 5310206570; 5310206720; 5310206730; 5312806250; 5312806270; 9676906180; 87311BW000; 87312BW000; 87312BW100; 960300152R; 96030HL01B; 96030HL01C; 96030HL09C; 96030HL01A; 96030HL09A; 96030HL09B; 96030HL01D; 96030HL09D; 96030HL49D; 5CU 807 433; 5CU 807 433 A; 5CU 805 903 9B9; 57A807061 9B9; 57R807521 9B9; 5ER807521; 5ER 807 521 A; 623820994R; 768506956R; 768514823R; 808775963R; 801864255R; 808773125R; 801860455R; 828777172R; 828761923R; 828779816R; 828763278R; 668220761R; 668224606R; 808402648R; 808404461R; 689216991R; 689201484R; PW403-0R017; PW403-0R018; 768020R070; GN15 1466AC; 769513147R; 769523970R; 769517952R; 769528945R; 638135941R; 638122713R; 788A30793R; 788A23074R; PW403-0R015; PW403-0R016; PW403-0R013; PW403-0R014; 2250743; 57R807835 2ZN; 5ER807611A; 57R807983; 57R807984; 565 955 110 A GRU; 565 955 109 A GRU; 5CU 807 441 9B9; 9676939080; 768020R070; 524530R901; PW415-0R010; A21R23-2803019; A21R23-2803018; A21R23-2803019-10; A21R23-2803018-10; A21R23-8401052; A21R23-2803180; 850178785R; 850169016R; 2268763; 2268760; 2202162; L2069206; 2201669; 2201670; L2100663; A 909 885 02 00 0097; A 909 885 03 00 0097; 2GL 807 221 A; 2GL 807 241 A; 2GL 807 795; 2GL 807 796; 2GL 807 795 Alt. 100; 2GL 807 796 Alt. 100; 2GL 853 665; 2GL 853 666; 2GL 805 903 D ; 2GL 805 903 E ; 2GL807531; 2GL807532; 2GL807211; 2GL807212; 2GL807257; 2GL807258; 2GL807421; 2GL807421 Alt. 100; 2GL807441 B; 2GL807521 B; 2GL807521 B Alt. 100; 2GL807568 A; 2GL807415; 2GL807416; 2GL807833; 2GL807834; 2GL807834 A; 2GL807834 A; 2GL 807 221 GRU; 2GL 807 241 A GRU; 2GL.807.795 GRU; 2GL.807.796 GRU; 2GL.807.795 Alt. 100 GRU; 2GL.807.796 Alt. 100 GRU; 2GL.853.665 GRU; 2GL.853.666 GRU; 2GL.805.903.D ; 2GL.805.903.E ; 2GL.807.531 ; 2GL.807.532 ; 2GL.853.211 ; 2GL.853.212 ; 2GL.807.257 ; 2GL.807.258 ; 2GL.807.421 GRU; 2GL.807.421 alt.100 GRU; 2GL.807.441.B GRU; 2GL.807.521.B ; 2GL.807.521.B alt.100; 2GL.807.568.A ; 2GL.807.415 ; 2GL.807.416 ; 2GL.807.833 ; 2GL.807.834 ; 2GL.807.833.A ; 2GL.807.834.A.	6RU.805.915.A; 5NA.807.285.B; 5NA.807.287.H; 6RU.807.441.A; 6RU.807.568.B; 6RU.807.521; 5NR.805.903; 60U.807.061; 60U.807.521.A; 9678008977/ 9676888337; 850182233R; 60U.807.434.A; 60U.807.434; 60U.807.521; 5NR.805.901; 5NR.805.901.A; 5NR.805.901.B; 5NA.805.901; 5NU.807.521; 5NA.807.521.A; 9678008977/ 9676888337; 850182233R; 6N5.805.915; 6N5.807.568.B; 6N5.807.482.A; 5JA.807.611; 5360A237; 9824648677; 9801885377; 9801883277; 9824688277; 6RU.854.661.C; 5NA.853.835.B; 5NA.807.833.A; 5NA.853.841.D; 5NA.853.841.C; 5NA.853.842.C; 5NA.853.835.E; 5NA.853.835.D; 5NA.853.835.C; 60U.853.343; 6RU.854.661.D; 6RU.854.661; 6RU.807.241; 6RU.807.937; 6RU.807.241.A; 60U.807.241; 60U.807.367; 60U.854.661.A; 60U.807.682; 60U.853.761; 9682758677; 9810965677; 9810965777; 967688987A/967688977A; 967689007A/967688997A; 967688747A/ 967688737A; 967688767A/ 967688757A; 9818378477 / 9818378377; 9676888180; 9818378277; 9801853277; 9801884177; 9801899977; 9801899877; 9801935677; 9801936077; 9801936877; 9801937177; 9801937077; 9801937477; 9802097977; 9802098177; 9815842080; 1618184680; 9815833277; 9824690377; 9822950477; 9824688277; 9824718477; 9824633677; 9824634777; 9823052380; 9824667380; 9824876377; 9823316477; 9824933977; 9824926377; 3013186700; 3013186700; 60U.807.241.A; 60U.807.367.A; 60U.807.681.A; 60U.854.661.A; 60U.945.105; 5NA.807.241.B; 60U.807.681; 5NA.853.665.F; 5NA.853.665.H; 5NA.853.101.J; 5NA.853.211.D; 5NA.807.532.C; 5NA.807.441.B; 5H0.853.601.D; 6N5.807.241; 6N5.854.661; 6N5.945.105; 9810900177; 5JA.853.607; 9810964481; 9810964381; 9825460780. 622545914R; 623820994R; 620261454R; 668110229R; 2DR845804R; 2DR844613R ; 2DU525010R , 53102-06570-D , 53102-06720-C , 53128-06250- G , 53128-06270-F , 98 183 781 77 , 9818378977; 960302968R; 96030 4ES9A-B1; 5CU 807 433 B; 5CU 805 903; 2GL 805 903

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*А. Якушев*  
(подпись)



М.П.

Якушев Александр Андреевич  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*А. Аникин*  
(подпись)

Аникин Николай Александрович  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03901/21

Серия **RU** № **0828254**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		D; 2GL 805 903 E ; 2GL807434 ; 565 807 061 C ; 565 807 521 M ; 565 807 796 B ; 57A807061 ; 57R807521; 768514823R, 808775963R, 808773125R, 828777172R, 828779816R, 668220761R, 638135941R, 788A30793R, PW403-0R005, PW403-0R006 , PW403-0R003 , PW403-0R004, 769528945R, 808402648R, PW403-0R007, PW403-0R008, 76802-0R070-F, 2GL807257, 2GL807258, 2GL807415, 2GL807416; GN15 1466-A; 850178785R, A 909 885 02 00, A 901 885 03 63, A21R23- 2803019, A21R23-2803019-10, A21R23-2803180, PW415- 0R000, 524530R110, 527110R140, 5CU 807 441, 2GL807217B, 2GL 853 665, 2GL 853 666, 2GL807531, 2GL807532, 2GL807211, 2GL807212, 2GL807417, 2GL807441 B, 2GL807568, 2GL807833, 2GL807834, 565 955 110 A, 565 955 109 A, 565 807 221 H, 565807611, 565 807 421 B, 57R807983, 57R807984, 57R807835, 5ER807611A, X87310-BW000; CN15-17A782- DAW-MG-10072018; CN15- 17A783-DAW-MG-10072018; GN15-17G781-JA-MMG- 20161101; GV44-17A894-A- MG-26052017; GV44-17A895-A -MG-26052017; GV44-17F775- ABW-20160922; GV44-A8B384- AEW-MG-20170315; GV44- 17F771-BBW-20160812

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*(подпись)*



М.П.

Якушев Александр Андреевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Аникин Николай Александрович  
(Ф.И.О.)