


ФОТОКОПИЯ

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФОНД

«НАМИ – СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ»



**НАМИ** – ФОНД



MT 14

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

125438, Москва, Автомоторная ул., д. 2

Телефон (495) 454-04-27, (495) 454-05-00,  
(495) 454-85-91, факс: (495) 456-54-80  
E-mail: mail @ nami-fond.ru

16.07.2015

2661-04/05-242

Директору ООО "Автопривод"  
Акимову А.В.

На № б/н от 01.07.2015 г.

72314, Украина, г. Мелитополь,  
ул. Александра Невского, 115

Настоящим сообщая, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия следующие изделия:


- Патрубок впускной с заслонкой аварийного останова в сборе 6561.1030232-10;
- Патрубок впускной с заслонкой аварийного останова в сборе 6581-1030232-10;
- Заслонка аварийного останова 8401.1030232;
- ВМПВ 001.00.01-СБ;
- ВМПВ 001.00.02-СБ;
- ВМПВ 001.00.04-СБ;
- ВМПВ 001.00.05-СБ;
- ВМПВ 001.00.12-СБ;
- Шкив насоса 238АК – 46112012;
- Шкив натяжного устройства 238АК – 1308112;
- Шкив привода вентилятора 238АК – 1308025;
- Кронштейн 10Б.10.06.404;
- Кронштейн 10Б.06.00.050;
- Диск 10.05.00.408Б;
- Корпус сервисного модуля 5340.1013622-10 (отливка);
- Корпус сервисного модуля 5340.1013622-10 (обработанный);
- Патрубок 7601.1013734-01;
- Патрубок отводящий 7511.1013734-01;
- Заслонка моторного тормоза 536.3570010-СБ;
- Заслонка моторного тормоза 651.3570010-СБ;
- Привод вентилятора 7511.1308011-40 СБ,

т.к. они не относятся к объектам технического регулирования, на которые распространяется действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденного Решением КТС от 09 декабря 2011 г. № 877.



Директор  
*[Signature]*  
А.В.Акимов

Зам.руководителя



И.И.Малашков